

3. Bygninger og anlegg

3.2. Trevirke. Sopp- og insektangrep: Råteborebille



Forstørret råteborebille. Streken angir normal størrelse. Øverst til venstre vises flyvehullet.

Dette informasjonsblad er utarbeidet av Mycoteam as, konsulenter i sopp- og insektspørsmål, på oppdrag av Riksantikvaren.

Se også informasjonsblad med generelle opplysninger om sopp- og insektangrep i trevirke..

Utgitt oktober 1991.

Fotografisk opptrykk 2010.

Trykk: DMT kommunikasjon AS

Råteborebille (*Hadrobregmus pertinax*)

Beskrivelse

Råteborebillen er ca 5 mm lang og finnes over hele landet. Larvene forekommer kun i råteskadet trevirke. Boremelet er ensfarget, med samme farge som veden.

I trematerialer som er angrepet av råtesopper, finnes det ofte i tillegg flyvehuller og angrep av råteborebille. Utflyvningshullene er 2-3 mm i diameter. Da råteborebiller kun går i råteskadet treverk, er skadene etter larvene oftest mindre enn de som allerede har oppstått på grunn av råtesoppene.

Behandling

Det viktigste ved angrep av råteborebille er å fastslå hvilken råtesopp som er til stede. Ved saneringen av soppskaden vil insektskaden bli utbedret samtidig.

Treverk angrepet av råteborebille. Hullene er 2 - 3 mm i diameter. Skadestedet er typisk; en bunnsvill som allerede er skadet av råte.

